








INSTALLATION

- 1- CUT A 6" DIAMETER HOLE OFF THE CEILING, FIXTURE REQUIRES 4" DEPTH
- 2- REMOVE REFLECTOR [A] BY TWISTING IT CLOCKWISE
- 3- REMOVE HEATSINK COVER [B] BY REMOVING SCREWS TO EXPOSE WIRES
- 4- USING A FLAT SCREWDRIVER, REMOVE ONE OF THE KNOCK-OFFS [C] ON THE COVER USING A ROCKING MOTION
- 5- PASS WIRES AND SECURE BX CABLE [D] THROUGH THE HOLE USING THE CABLE GRIPPER
- 6- MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS
- 7- SCREW COVER BACK ON THE HEATSINK MAKING SURE ALL THE WIRES ARE INSIDE OF THE HEATSINK
- 8- INSERT HEATSINK [E] OF THE FIXTURE INSIDE THE CEILING'S HOLE
- 9- SECURE FIXTURE BY SCREWING THE TWO SCREWS [F] PLACED ON EACH END OF THE FIXTURE UNTIL THEY ARE TIGHTLY FASTENED
- 10 - SCREW REFLECTOR BACK IN BY TURNING IF COUNTERCLOCKWISE UNTIL SECURED

INSTALLATION

- 1- COUPER UN TROU DE 6" DE DIAMÈTRE DANS LE PLAFOND
- 2- RETIRER LE RÉFLECTEUR [A] EN LE TOURNANT DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
- 3- RETIRER LE COUVERCLE [B] DU RADIATEUR EN ENLEVANT LES VIS
- 4- ENLEVER UNE DES DÉBOUCHURES [C] DU COUVERCLE EN LA BASCULANT À L'AIDE D'UN TOURNEVIS À TÊTE PLATE
- 5- FAIRE PASSER LES FILS ET ATTACHER LE BX [D] AU TROU AVEC UNE ATTACHE À CÂBLE BLINDÉ BX
- 6- FAIRE LA CONNEXION ÉLECTRIQUES
- 7- RE-VISSER LE COUVERCLE SUR LE RADIATEUR EN FAISANT EN SORTE QUE TOUS LES FILS ET CONNEXIONS SOIENT À L'INTÉRIEUR DE CELUI-CI
- 8- INSÉRER LE RADIATEUR [E] DU LUMINAIRE DANS LE PLAFOND
- 9- FIXER LE LUMINAIRE EN VISSANT LES DEUX VIS [F] À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU LUMINAIRE JUSQU'À CE QUE CELLES-CI SOIENT BIEN SERRÉ
- 10- REPLACER LE RÉFLECTEUR EN LE TOURNANT CONTRE LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE J'USQU'À CE QU'IL SOIT BIEN FIXÉ



INSTALLATION

- 1- CUT A 6" DIAMETER HOLE OFF THE CEILING
- 2- REMOVE THE REFLECTOR [A] BY TWISTING IT CLOCKWISE
- 3- REMOVE J-BOX COVER [B] BY REMOVING SCREWS TO EXPOSE WIRES
- 4- USING A FLAT SCREWDRIVER, REMOVE ONE OF THE KNOCK-OFFS [C] ON THE COVER USING A ROCKING MOTION
- 5- PASS WIRING AND SECURE THE BX CABLE TO THE J-BOX USING A BX FITTING [D] (NOT PROVIDED)
- 6- MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS
- 7- SCREW COVER BACK ON THE J-BOX MAKING SURE ALL THE WIRES ARE INSIDE OF THE J-BOX
- 8- INSERT J-BOX AND HEATSINK [E] OF THE FIXTURE INSIDE OF THE HOLE IN THE CEILING
- 9- SECURE FIXTURE BY SCREWING THE TWO SCREWS [F] PLACED ON EACH END OF THE FIXTURE UNTIL THEY ARE TIGHTLY FASTENED
- 10- SCREW REFLECTOR BACK IN BY TURNING COUNTERCLOCKWISE UNTIL SECURED

INSTALLATION

- 1- COUPER UN TROU DE 6" DE DIAMÈTRE DANS LE PLAFOND
- 2- RETIRER LE RÉFLECTEUR [A] EN LE TOURNANT DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
- 3- RETIRER LE COUVERCLE [B] DU BOÎTIER EN ENLEVANT LES VIS
- 4- ENLEVER UNE DES DÉBOUCHURES [C] DU BOÎTIER EN LA BASCULANT À L'AIDE D'UN TOURNEVIS À TÊTE PLATE
- 5- FAIRE PASSER LES FILS ET ATTACHER LE CÂBLE BX AU TROU AVEC UNE ATTACHE À CÂBLE BLINDÉ BX [D] (NON INCLUS)
- 6- FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES
- 7- RE-VISSER LE COUVERCLE SUR LE BOÎTIER EN FAISANT EN SORTE QUE TOUS LES FILS ET CONNEXIONS SOIENT À L'INTÉRIEUR DE CELUI-CI
- 8- INSÉRER LE BOÎTIER ET LE RADIATEUR [E] DANS LE PLAFOND
- 9- FIXER LE LUMINAIRE EN VISSANT LES DEUX VIS [F] À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU LUMINAIRE JUSQU'À CE QUE CELLES-CI SOIENT BIEN SERRÉES
- 10- REPLACER LE RÉFLECTEUR EN LE TOURNANT CONTRE LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE JUSQU'À CE QU'IL SOIT BIEN FIXÉ